Galvanotek

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
GN 1206	EMB. PLAST. OUTRAS GN 1206/900UN - BANDEJA PRE - CULTIVO 6 MUDAS NATURIS VERDE PET
550811	PRÉ-CULTIVO 06 CAVIDADES

REPRESENTAÇÃO

FOTO DO ITEM



SUGESTÃO DE USO

DETALHE



ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	10,75 g	0.4 oz.
Dimensões Internas (DI)	3,6 x 3,6 x 3,6 cm	1 7⁄16" x 1 7⁄16" x 1 7⁄16"
Dimensões Externas (DE)	15,3 x 9,3 x 3,7 cm	6" x 3 11⁄16" x 1 7⁄16"
Capacidade	6 compartimentos	-
Peças e Proporção	1 peça	
Cor	Verde	
Material	PET (Polietileno Tereftalato)	
Faixa de Temperatura	0°C até 40°C	32°F até 104°F

A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.

CÓDIGO DE BARRAS

Caixa	Item
7 897511 737722	-

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR

- O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001.
- O item não contém alérgenos em sua composição.
- O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada.
- O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA

	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	65 x 29,5 x 30 cm	25 9⁄16" x 11 5⁄8" x 11 13⁄16"
Peso Líquido	9,68 kg	21.33 lbs
Peso Bruto	10,54 kg	23.25 lbs
Volume Externo	0,0575 m³	2.03 ft³
Itens por Caixa	900	
Paletização (Caixas x Camadas)	5 x 4 PBR	20 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.90.90	3923.90

Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.


MODELO DA CAIXA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto.
- O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo.
- A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima.
- Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS



Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C
Comprimento x Largura x Altura

Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C
Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura

Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-550811-001-26-PT