


ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 73	EMB. PLAST. OUTRAS G 73/100CJ - BANDEJA MULTIUSO IDEAL CRISTAL PET
561139	BANDEJA MULTIUSO

REPRESENTAÇÃO	FOTO DO ITEM	SUGESTÃO DE USO	DETALHE
			

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM		
	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	55,20 g	1.9 oz.
Dimensões Internas (DI)	22,1 x 16 x 5 cm	8 13/16" x 6 5/16" x 1 15/16"
Dimensões Externas (DE)	26,9 x 20,8 x 5,7 cm	10 9/16" x 8 3/16" x 2 1/4"
Capacidade (Base + Tampa)	1.800 ml	60.9 oz.
Peças e Proporção	2 peças (Conjunto)	100/0
Cor (Base e Tampa)	Cristal	
Material (Base e Tampa)	PET (Polietileno Tereftalato)	
Faixa de Temperatura	0°C até 40°C	32°F até 104°F
A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.		


CÓDIGO DE BARRAS	
Caixa	Item
	-
7 897511 732666	

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
• O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC2000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001. • O item não contém alérgenos em sua composição. • O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada. • O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA		
	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	63 x 29 x 30,5 cm	24 13/16" x 11 7/16" x 12"
Peso Líquido	5,52 kg	12.17 lbs
Peso Bruto	5,96 kg	13.14 lbs
Volume Externo	0,0557 m³	1.97 ft³
Itens por Caixa	100	
Paletização (Caixas x Camadas)	5 x 4 PBR	20 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.10.90	3923.10
Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.		

MODELO DA CAIXA


INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto. • O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo. • A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima. • Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS
 Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C Comprimento x Largura x Altura Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-561139-004-26-PT

