Galvanotek

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 377	EMB. PLAST. OUTRAS G 377/360CJ - POTE QUADRADO 250ML FREEZER&MICROONDAS CRISTAL PP
571036	POTE QUADRADO - 250ML

REPRESENTAÇÃO

FOTO DO ITEM



SUGESTÃO DE USO



DETALHE



ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	9,97 g	0.4 oz.
Dimensões Internas (DI)	7,8 x 7,8 x 3,8	3 1⁄16" x 3 1⁄16" x 1 15⁄16"
Dimensões Externas (DE)	9,5 x 9,5 x 5,7 cm	3 ¾" x 3 ¾" x 2 ¼"
Capacidade (Base + Tampa)	250 ml	8.5 oz.
Peças e Proporção	2 peças (Conjunto)	100/0
Cor (Base e Tampa)	Cristal	
Material (Base e Tampa)	PP (Polipropileno)	
Faixa de Temperatura	-3°C até 110°C	23°F até 158°F

A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.

CÓDIGO DE BARRAS

Caixa	Item
7 897511 727426	-

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR

- O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001.
- O item não contém alérgenos em sua composição.
- O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada.
- O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA

	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	45 x 36,5 x 36,5 cm	17 11⁄16" x 14 3⁄8" x 14 3⁄8"
Peso Líquido	3,59 kg	7.91 lbs
Peso Bruto	3,99 kg	8.80 lbs
Volume Externo	0,0600 m³	2.12 ft³
Itens por Caixa	360	
Paletização (Caixas x Camadas)	6 x 3 PBR	18 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.10.90	3923.10

Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.


MODELO DA CAIXA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto.
- O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo.
- A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima.
- Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS



Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C
Comprimento x Largura x Altura

Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C
Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura

Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-571036-003-26-PT