Galvanotek — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 260PF SF	EMB. PLAST. OUTROS G 260PF SF/250UN - 25 PCTS COM 10 UNI-PRATO FUNDO KIT PRA LEVAH
550766	PRATO FUNDO

REPRESENTAÇÃO




FOTO DO ITEM



SUGESTÃO DE USO



DETALHE



ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	18,15 g	0.6 oz.
Dimensões Internas (DI)	Ø20 cm	Ø7 ⅞
Dimensões Externas (DE)	Ø25,5 x 3 cm	Ø10 1⁄16" x 1 3⁄16"
Capacidade	700 ml	23.7 oz.
Peças e Proporção	1 peça	
Cor (Base e Tampa)	Branca	
Material (Base e Tampa)	PP (Polipropileno)	
Faixa de Temperatura	-3°C até 110°C	26°F até 230°F

A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.

CÓDIGO DE BARRAS

Caixa: 7 897511 728324

Pacote: 7 897511 122542

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR

- O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001.
- O item não contém alérgenos em sua composição.
- O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada.
- O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA

	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	57,5 x 27,5 x 27,5 cm	22 5⁄8" x 10 13⁄16" x 10 13⁄16"
Peso Líquido	4,54 kg	10.00 lbs
Peso Bruto	4,90 kg	10.78 lbs
Volume Externo	0,0435 m³	1.54 ft³
Itens por Caixa	250	25 pacotes de 10 itens
Paletização (Caixas x Camadas)	6 x 4 PBR	24 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.21.90	3923.21

Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.


MODELO DA CAIXA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto.
- O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo.
- A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima.
- Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS



Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C
Comprimento x Largura x Altura

Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C
Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura

Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-550766-003-26-PT