Galvanotek

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 305	EMB. PLAST. OUTRAS G 305/100CJ - POTE RETANGULAR FREEZER&MICROONDAS 1000ML CRISTAL PP
550798	POTE RETANGULAR FREEZER E MICRO-ONDAS - 1000ML

REPRESENTAÇÃO




FOTO DO ITEM



SUGESTÃO DE USO



DETALHE



ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	31,04 g	1.1 oz.
Dimensões Internas (DI)	15,2 x 10,7 x 6 cm	6" x 4 3⁄16" x 2 3⁄8"
Dimensões Externas (DE)	19,1 x 14,7 x 7,2 cm	7 1⁄2" x 5 13⁄16" x 2 13⁄16"
Capacidade	1.000 ml	33.8 oz.
Peças e Proporção	2 peças (Conjunto)	100/0
Cor (Base e Tampa)	Cristal	
Material (Base e Tampa)	PP (Polipropileno)	
Faixa de Temperatura	-3°C até 110°C	26°F até 230°F

A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.

CÓDIGO DE BARRAS

Caixa	Item
7 897511 729901	-

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR

- O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001.
- O item não contém alérgenos em sua composição.
- O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada.
- O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA

	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	44 x 20,5 x 33 cm	17 5⁄16" x 8 1⁄16" x 13"
Peso Líquido	3,10 kg	6.84 lbs
Peso Bruto	3,37 kg	7.43 lbs
Volume Externo	0,0298 m3	1.05 ft3
Itens por Caixa	100	
Paletização (Caixas x Camadas)	10 x 3 PBR	30 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.10.90	3923.10

Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.


MODELO DA CAIXA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto.
- O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo.
- A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima.
- Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS



Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C
Comprimento x Largura x Altura

Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C
Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura

Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-550798-004-26-PT