

ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
GA 13	EMB. PLAST. OUTRAS GA 13/100UN - LEVA DOCE QUADRADO MILLENIUM CRISTAL PET
550575	LEVA DOCE QUADRADO

REPRESENTAÇÃO	FOTO DO ITEM	SUGESTÃO DE USO	DETALHE
			

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM		
	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	26,46 g	0.9 oz.
Dimensões Internas (DI)	15 x 15 x 8 cm	5 7/8" x 5 7/8" x 3 1/8"
Dimensões Externas (DE)	18,7 x 18,4 x 9,5 cm	7 3/8" x 7 1/4" x 3 3/4"
Capacidade (Base + Tampa)	250 ml (950 + 950 ml)	64.2 oz. (32.1 + 32.1 oz.)
Peças e Proporção	1 peça (Articulada)	50/50
Cor (Base e Tampa)	Cristal	
Material (Base e Tampa)	PET (Polietileno Tereftalato)	
Faixa de Temperatura	0°C até 40°C	32°F até 104°F
A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.		

CÓDIGO DE BARRAS	
Caixa	Item
	-

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR

- O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001.
- O item não contém alérgenos em sua composição.
- O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada.
- O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA		
	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	44,5 x 20 x 39 cm	17 1/2" x 7 7/8" x 15 3/8"
Peso Líquido	2,64 kg	5.82 lbs
Peso Bruto	2,94 kg	6.48 lbs
Volume Externo	0,0347 m³	1.23 ft³
Itens por Caixa	100	
Paletização (Caixas x Camadas)	12 x 3 PBR	36 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.10.90	3923.10
Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.		

MODELO DA CAIXA




241

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto.
- O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo.
- A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima.
- Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS



Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C
Comprimento x Largura x Altura

Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C
Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura

Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-550575-004-26-PT