Galvanotek — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 301 BASE	EMB. PLAST. OUTRAS G 301 BASE/200UN - FREEZER MICROONDAS BASE 1000ML CRISTAL
560933	POTE RETANGULAR FREEZER E MICROONDAS - 1000ML

REPRESENTAÇÃO

FOTO DO ITEM



SUGESTÃO DE USO



DETALHE



ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	25,43 g	0.9 oz.
Dimensões Internas (DI)	19,3 x 14,5 x 3,5 cm	7 ⅝" x 5 ¹¹⁄₁₆" x 1 ⅜"
Dimensões Externas (DE)	23,5 x 18,5 x 3,8 cm	9 ¼" x 7 ⁵⁄₁₆" x 1 ½"
Capacidade	1.000 ml	33.8 oz.
Peças e Proporção	1 peça	
Cor	Cristal	
Material	PP (Polipropileno)	
Faixa de Temperatura	-3°C até 110°C	23°F até 158°F

A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.

CÓDIGO DE BARRAS

Caixa	Item
7 897511 708869	-

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR

- O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001.
- O item não contém alérgenos em sua composição.
- O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada.
- O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA

	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	47,5 x 24 x 40,5 cm	18 ¹¹⁄₁₆" x 9 ⁷⁄₁₆" x 15 ¹⁵⁄₁₆"
Peso Líquido	5,09 kg	11.21 lbs
Peso Bruto	4,79 kg	11.90 lbs
Volume Externo	0,0462 m³	1.63 ft³
Itens por Caixa	200	
Paletização (Caixas x Camadas)	10 x 3 PBR	30 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.90.90	3923.90

Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.


MODELO DA CAIXA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto.
- O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo.
- A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima.
- Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS



Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C
Comprimento x Largura x Altura

Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C
Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura

Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-560933-003-26-PT