Galvanotek — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 355	EMB. PLAST. OUTRAS G 355/100CJ - BANDEJA 03 DIVISOES FREEZER&MICROONDAS 550 ML PRETA PP
573767	BANDEJA REFEIÇÃO COM 3 DIVISÓRIAS - 550ML

REPRESENTAÇÃO




FOTO DO ITEM



SUGESTÃO DE USO



DETALHE



ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	37,04 g	1.3 oz.
Dimensões Internas (DI)	- x - x 2,6 cm	- x - x 1"
Dimensões Externas (DE)	23,1 x 17,9 x 3,3 cm	9 ⅛" x 7 1/16" x 1 5/16"
Capacidade	550 ml	18.6 oz.
Peças e Proporção	2 peças	100/0
Cor (Base e Tampa)	Base Preta e Tampa Cristal	
Material (Base e Tampa)	PP (Polipropileno)	
Faixa de Temperatura	-3°C até 110°C	26°F até 230°F

A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.

CÓDIGO DE BARRAS

Caixa	Item
7 897511 706919	-

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR

- O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001.
- O item não contém alérgenos em sua composição.
- O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada.
- O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA

	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	46,5 x 35,5 x 31,5 cm	18 5/16" x 14" x 12 ⅜"
Peso Líquido	3,70 kg	8.17 lbs
Peso Bruto	4,15 kg	9.15 lbs
Volume Externo	0,0520 m³	1.84 ft³
Itens por Caixa	100	
Paletização (Caixas x Camadas)	6 x 4 PBR	24 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.10.90	3923.10

Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.


MODELO DA CAIXA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto.
- O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo.
- A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima.
- Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS



Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C
Comprimento x Largura x Altura

Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C
Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura

Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-573767-003-26-PT

