Galvanotek

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 324	EMB. PLAST. OUTRAS - G 324/100CJ - BANDEJA 04 DIVISOES FREEZER&MICROONDAS 1225ML PR
570557	BANDEJA REFEIÇÃO COM 4 DIVISÓRIAS - 1225ML

REPRESENTAÇÃO	FOTO DO ITEM	SUGESTÃO DE USO	DETALHE
			

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	53,57 g	1.9 oz.
Dimensões Internas (DI)	-	-
Dimensões Externas (DE)	27 x 21 x 4,5 cm	10 ⅝" x 8 ¼" x 1 ¾"
Capacidade (Base + Tampa)	1.225 ml	41.4 oz.
Peças e Proporção	2 peças (Conjunto)	100/0
Cor (Base e Tampa)	Base Preta e Tampa Cristal	
Material (Base e Tampa)	PP (Polipropileno)	
Faixa de Temperatura	-3°C até 110°C	23°F até 158°F

A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.

CÓDIGO DE BARRAS

Caixa	Item
7 897511 708630	-

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR

- O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001.
- O item não contém alérgenos em sua composição.
- O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada.
- O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA

	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	46,5 x 28,5 x 42 cm	18 5/16" x 11 ¼" x 16 9/16"
Peso Líquido	5,35 kg	11.79 lbs
Peso Bruto	5,78 kg	12.74 lbs
Volume Externo	0,0557 m³	1.97 ft³
Itens por Caixa	100	
Paletização (Caixas x Camadas)	8 x 3 PBR	24 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.10.90	3923.10

Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.


MODELO DA CAIXA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto.
- O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo.
- A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima.
- Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS



Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C
Comprimento x Largura x Altura

Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C
Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura

Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-570557-003-26-PT

