


ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 672 SF	EMB. PLAST. OUTRAS G 672 SF/370CJ - 37 PCTS COM 10 UNI - SOBREMESA IDEAL KIT PRA LEVAH CRISTAL PET
576927	SOBREMESA IDEAL - 180ML

REPRESENTAÇÃO	FOTO DO ITEM	SUGESTÃO DE USO	DETALHE
			

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM		
	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	10,56 g	0.4 oz.
Dimensões Internas (DI)	8,3 x 7,3 x 8,5 cm	3 1/4" x 2 7/8" x 3 3/8"
Dimensões Externas (DE)	9,8 x 8,6 x 9 cm	3 7/8" x 3 3/8" x 3 9/16"
Capacidade	260 ml (180 ml + 80 ml)	8.8 oz. (6.1 oz. + 2.7 oz.)
Peças e Proporção	2 peças	69/31
Cor (Base e Tampa)	Cristal	
Material (Base e Tampa)	PET (Polietileno Tereftalato)	
Faixa de Temperatura	0°C até 40°C	32°F até 104°F
A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.		

CÓDIGO DE BARRAS	
Caixa	Item
	

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
- O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001. - O item não contém alérgenos em sua composição. - O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada. - O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA		
	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	51,6 x 25,6 x 43,6 cm	20 5/16" x 10 1/16" x 17 3/16"
Peso Líquido	3,91 kg	8,62 lbs
Peso Bruto	4,34 kg	9,57 lbs
Volume Externo	0,0576 m³	2.03 ft³
Itens por Caixa	370	37 pacotes de 10 itens
Paletização (Caixas x Camadas)	6 x 2 PBR	12 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.10.90	3923.10
Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.		

MODELO DA CAIXA


INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto. - O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo. - A paletização é calculada utilizando paleta padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima. - Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS







Um diagrama de um objeto tridimensional retangular, como uma caixa, desenhado em perspectiva. As dimensões são indicadas por linhas com setas: 'A' representa o comprimento da base, 'B' representa a largura da base e 'C' representa a altura. No topo da caixa, há uma linha horizontal rotulada com 'D', e no interior da base, há uma linha horizontal rotulada com 'E'.

Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: $A \times B \times C$
Comprimento x Largura x Altura

Para itens redondos, considerar sempre: D ou $E \times C$
Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura

Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS



REV-576927-002-26-PT