


ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 368SF	EMB. PLAST. OUTROS G 368 SF/120CJ - 12 PCTS COM 10 UNI-PUDIM 550ML KIT PRA LEVAH
574208	FORMA DE PUDIM - 550ML

REPRESENTAÇÃO	FOTO DO ITEM	SUGESTÃO DE USO	DETALHE
			

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM		
	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	20,58 g	0.7 oz.
Dimensões Internas (DI)	Ø13,9 x 4,7 cm	Ø5 1/2" x 1 13/16"
Dimensões Externas (DE)	16,4 x 15,5 x 4,8 cm	6 7/16" x 6 1/8" x 1 7/8"
Capacidade	550 ml	18.6 oz.
Peças e Proporção	2 peças	100/0
Cor (Base e Tampa)	Cristal	
Material (Base e Tampa)	PP (Polipropileno)	
Faixa de Temperatura	-3°C até 110°C	26°F até 230°F
A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.		


CÓDIGO DE BARRAS	
Caixa	Item
	
7 897511 710954	7 897511 710947

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
• O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001. • O item não contém alérgenos em sua composição. • O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada. • O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA		
	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	51,6 x 27 x 40,1 cm	20 5/16" x 10 5/8" x 15 13/16"
Peso Líquido	2,47 kg	5.44 lbs
Peso Bruto	2,96 kg	6.53 lbs
Volume Externo	0,0559 m³	1.97 ft³
Itens por Caixa	120	12 pacotes de 10 itens
Paletização (Caixas x Camadas)	6 x 3 PBR	27 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.90.90	3923.90
Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.		

MODELO DA CAIXA


INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto. • O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo. • A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima. • Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS
 Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C Comprimento x Largura x Altura Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-574190-004-26-PT

