


ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 322 BR	EMB.PLAST.OUTRAS - G322/100 CJ BANDEJA 02 DIVISOES FREEZER&MICROONDAS 1150 ML BRANCA PP
560166	BANDEJA REFEIÇÃO COM 2 DIVISÓRIAS - 1150ML

REPRESENTAÇÃO	FOTO DO ITEM	SUGESTÃO DE USO	DETALHE
			

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM		
	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	42,74 g	1.5 oz.
Dimensões Internas (DI)	- x - x - cm	- x - x -
Dimensões Externas (DE)	26,8 x 18,3 x 5,3 cm	10 9/16" x 7 3/16" x 2 1/16"
Capacidade	1.150 ml	38.9 oz.
Peças e Proporção	2 peças (Conjunto)	100/0
Cor (Base e Tampa)	Base Branca e Tampa Cristal	
Material (Base e Tampa)	PP (Polipropileno)	
Faixa de Temperatura	-3°C até 110°C	26°F até 230°F
A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.		


CÓDIGO DE BARRAS	
Caixa	Pacote
	-
7 897511 730334	

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
• O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC2000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001. • O item não contém alérgenos em sua composição. • O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada. • O item é 100% reciclável em sua composição.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA		
	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	47,8 x 27,8 x 39,1 cm	18 13/16" x 10 15/16" x 15 3/8"
Peso Líquido	4,27 kg	9.42 lbs
Peso Bruto	4,66 kg	10.27 lbs
Volume Externo	0,0520 m³	1.83 ft³
Itens por Caixa	100	
Paletização (Caixas x Camadas)	8 x 3 PBR	24 caixas por palete
NCM e HS (Classificação Fiscal)	3923.10.90	3923.10
Os itens são embalados em sacos de PE (Polietileno), caixa de papelão ondulado e fita adesiva.		

MODELO DA CAIXA


INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• A Galvanotek Embalagens reserva o direito de atualizar este informativo em alterações no produto. • O item contém duas descrições: conforme o que consta na nota fiscal dos pedidos, e conforme o catálogo. • A paletização é calculada utilizando palete padrão PBR (120 x 100 cm) e 130 cm de altura máxima. • Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.

INSTRUÇÕES DE MEDIDAS
 Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C Comprimento x Largura x Altura Para itens redondos, considerar sempre: D ou E x C Ø Diâmetro Superior ou Ø Diâmetro Inferior x Altura Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.

DESENHOS TÉCNICOS

REV-560166-002-26-PT